

EXPANDÁLT POLISZTIROL LEMEZEK CSOMAGOLÁSA, SZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA

1. A lemezek csomagolás nélkül, vagy csomagolva kerülnek kiszállításra.
2. Ki- és berakásnál, ill. szállításnál óvni kell a mechanikus sérülésektől.
3. A lemezeket fedett, szellőztethető raktárakban, vagy tetők alatt kell tárolni a levegő szokásos páratartalma mellett.
4. A tárolási hőmérséklet nem lehet magasabb 70°C-nál. Az alacsony hőmérsékletek nem befolyásolják a lemezek minőségét.
5. A lemezeket max. 5 m magasságig szabad egymásra rakni.
6. A tárolás során be kell tartani a tűzbiztonsági előírásokat.